

بسمه تعالی

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
سازمان فناوری اطلاعات ایران
معاونت امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات



مرکز مدیریت امداد و هماهنگی
عملیات رخدادهای رایانه ای

هشدار در خصوص کنترل دسترسی به سرویس HP- INTEGRATED LIGHTS OUT و پیکربندی نادرست آن

خبر به روزرسانی

شناسه سند MaherReports_14000419
نوع سند گزارش فنی
شماره نگارش ۰,۱
تاریخ نگارش ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
طبقه بندی سند **عادی**

تهران، خیابان شهید بهشتی - بین بزرگراه شهید مدرس و خیابان احمد قصیر - پلاک ۲۶۷



۴۲۶۵۰۰۰۰ (۰۲۱)



۴۲۶۵۰۰۰۰ (۰۲۱)





۱.....	HP Integrated Lights-Out (iLO) چیست؟	1
۱.....	بررسی‌های صورت گرفته	۲
۲.....	آسیب‌پذیری CVE-2017-12542	۳
۳.....	آسیب‌پذیری CVE-2018-7105	۴
۳.....	آسیب‌پذیری CVE-2018-7078	۵
۴.....	نحوه شناسایی آسیب‌پذیری و اقدامات کاهش‌دهنده	۶
۷.....	مراجع	۷

۱ HP Integrated Lights-Out (iLO) چیست؟

BMC نام پردازنده ای مخصوص جهت مانیتورینگ و مدیریت وضعیت فیزیکی زیرساخت های درون شبکه ای همچون سرورها و Gateway ها است که از این حسگر استفاده می کنند. این قطعه کوچک عموماً درون مادربرد یا مدار اصلی برد دیوایس تعبیه شده است تا بتواند عملیات مانیتورینگ دستگاه را انجام داده و به تمام امکانات سیستم در حد یک کنسول KVM تحت شبکه و یا حتی فراتر از آن دسترسی یابد.

لازم به ذکر است که BMC مستقل از سرور عمل میکند و همیشه حتی در صورت خاموش بودن سرور و صرفاً اتصال آن به منبع تغذیه در دسترس است.

مطابق جدول شماره ۱، عرضه کننده های مختلف، پیاده سازی BMC مختص خود را توسعه داده اند که ممکن است امکانات خاص امنیتی منحصر به خود همچون ممانعت از دسترسی از طریق اینترنت و ... را نیز در آن تعبیه کرده باشند. یکی از این عرضه کننده ها شرکت HP بوده که BMC مختص خود را با نام iLO روانه بازار کرده است.

جدول 1 نام های تجاری BMC های مختلف

پایه سازی	مخفف	عرضه کننده
IPMI		
iLO	Integrated Lights-Out	HP
IMM	Integrated Management Module	IBM
iDRAC	Integrated Dell Remote Access Controllers	Dell
IPMI	Intelligent Platform Management Interface (General Standard)	it's used on Supermicro hardware
AMT	Intel Active Management Technology	Intel
CIMC	Cisco Integrated Management Controller	Cisco

۲ بررسی های صورت گرفته

بررسی سه آسیب پذیری در HP-Integrated lights out با شناسه های CVE-2017-12542، CVE-2018-7105، CVE-2018-7078 در سطح کشور نشان می دهد که برخی از سرور های موجود در شبکه های کشور همچنان در برابر این آسیب پذیری ها به درستی محافظت نشده اند. پیکربندی نادرست، عدم به روزرسانی به موقع و عدم اعمال سیاست های صحیح امنیتی در هنگام استفاده از HP Integrated Lights-Out

از دلایل اصلی این ضعف امنیتی در سرور های موجود در شبکه های کشور می باشد. جدول زیر مشخصات این سه آسیب پذیری را نمایش می دهد.

شناسه آسیب پذیری	نوع آسیب پذیری	CVSS3	نسخه های تحت تاثیر	تاریخ انتشار
CVE-2017-12542	بی اثر کردن سازوکار احراز هویت و اجرای کد	۱۰	نسخه های قبل از ۲,۵۴ ثابت افزار iLO 4	۱۳۹۶/۱۱/۲۶
CVE-2018-7105	اجرای کد از راه دور و افشای اطلاعات	۷,۲	نسخه های قبل از ۲,۶۱ ثابت افزار iLO 4، نسخه های قبل از ۱,۹۰ ثابت افزار iLO 3 و نسخه های قبل از ۱,۳۵ ثابت افزار iLO 5	۱۳۹۷/۰۷/۰۵
CVE-2018-7078	اجرای کد از راه دور	۷,۲	نسخه های قبل از ۲,۶۰ ثابت افزار iLO 4 و نسخه های قبل از ۱,۳۰ ثابت افزار iLO 5	۱۳۹۷/۰۵/۱۵

۳ آسیب پذیری CVE-2017-12542

این آسیب پذیری بحرانی در سرورهای دارای iLO 4 به مهاجم امکان می دهد تا مکانیزم احراز هویت را بی اثر کرده و به اجرای کد از راه دور بر روی سرور آسیب پذیر بپردازد. همچنین با بهره برداری از این آسیب پذیری امکان استخراج رمزهای عبور plaintext و ایجاد حساب کاربری ادمین برای مهاجم فراهم خواهد بود. مطابق اعلان HP، محصولات زیر متاثر از این آسیب پذیری هستند:

- **HPE Integrated Lights-Out 4 (iLO 4) With Frameworks Prior to 2.53**
- **HPE ProLiant m510 Server Cartridge With Frameworks Prior to 2.55**
- **HPE ProLiant m710x Server Cartridge With Frameworks Prior to 2.55**

۴ آسیب پذیری CVE-2018-7105

با بهره‌برداری از این آسیب‌پذیری در سرورهای دارای iLO 3، iLO 4، iLO 5 و iLO Moonshot با ثابت افزارهای پیش از نسخه ۲,۵۱ و همچنین Moonshot iLO Chassis Manager با فریمورک‌های پیش از نسخه ۱,۵۸، مهاجم از راه دور امکان اجرای کد مخرب بر روی سرور آسیب‌پذیر را خواهد داشت. از سوی دیگر آسیب‌پذیری شناسه CVE-2018-7106 نیز در بسترهای مذکور امکان افشای اطلاعات را به صورت Local فراهم خواهد ساخت.

مطابق اعلان HP، محصولات زیر متاثر از این آسیب‌پذیری هستند:

- **HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) for HPE Gen10 Servers - Prior to v1.35**
- **HPE Integrated Lights-Out 4 (iLO 4) - Prior to v2.61**
- **HPE Integrated Lights-Out 3 (iLO 3) - Prior to v1.90**
- **HPE Moonshot Chassis Management Firmware - Prior to 1.58**
- **Moonshot Component Packs - Prior to 2.51**

۵ آسیب‌پذیری CVE-2018-7078

با بهره‌برداری از این آسیب‌پذیری در سرورهای دارای iLO 4، iLO 5 و iLO Moonshot با فریمورک‌های پیش از نسخه ۲,۵۵ و همچنین Moonshot iLO Chassis Manager با ثابت افزارهای پیش از نسخه ۱,۵۸، مهاجم از راه دور (یا مهاجم سوء استفاده کننده از حساب کاربری ادمین به صورت local/محلّی) امکان اجرای کد مخرب را بر روی سرور آسیب‌پذیر خواهد داشت.

بر این اساس و مطابق اعلان HP، محصولات زیر متاثر از این آسیب‌پذیری هستند:

- **HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) for HPE Gen10 Servers - Prior to v1.30**
- **HPE Integrated Lights-Out 4 (iLO 4) - Prior to v2.60**
- **HPE Moonshot Chassis Management Firmware - Prior to 1.58**
- **Moonshot Component Packs - Prior to 2.51**

۶ نحوه شناسایی آسیب پذیری و اقدامات کاهش

مدیران و مسئولان مربوطه که در شبکه اداره و سازمان خود از سرور های HP و سرویس iLO استفاده مینمایند میبایست در اسرع وقت نسبت به شناسایی آسیب پذیری و به دنبال آن نسبت به به روز رسانی و نصب وصله های امنیتی اقدام نمایند. بدین منظور میتوان اقدامات زیر را انجام داد:

ابتدا با استفاده از مرورگر خود به صفحه مربوط به مشخصات iLO به آدرس زیر را باز کرده:

```
https://[ip]:[port]/xmldata?item=all  
example => https://10.0.0.1/xmldata?item=all
```

و اطلاعات فیلد های <PN> و <FWRI> را بررسی نمایید. در صورتی که شماره نسخه iLO به همراه شماره نسخه ثابت افزار در لیست نسخه های آسیب پذیر قرار دارد میبایست در اسرع وقت نسبت به بروز رسانی و نصب وصله های امنیتی اقدام نمایید.

```

<MACADDR>b4:7a:f1:0c:16:3e</MACADDR>
<IPADDR>172.30.120.60</IPADDR>
<STATUS>OK</STATUS>
</NIC>
▼<NIC>
  <PORT>2</PORT>
  <DESCRIPTION>HPE Eth 10Gb 2P 524SFP+ Adptr</DESCRIPTION>
  <LOCATION>Slot 2</LOCATION>
  <MACADDR>b4:7a:f1:0c:16:3f</MACADDR>
  <IPADDR/>
  <STATUS>Unknown</STATUS>
</NIC>
▼<NIC>
  <PORT>1</PORT>
  <DESCRIPTION>HPE Eth 10Gb 2P 524SFP+ Adptr</DESCRIPTION>
  <LOCATION>Slot 3</LOCATION>
  <MACADDR>b4:7a:f1:0c:15:30</MACADDR>
  <IPADDR>172.30.120.60</IPADDR>
  <STATUS>OK</STATUS>
</NIC>
▼<NIC>
  <PORT>2</PORT>
  <DESCRIPTION>HPE Eth 10Gb 2P 524SFP+ Adptr</DESCRIPTION>
  <LOCATION>Slot 3</LOCATION>
  <MACADDR>b4:7a:f1:0c:15:31</MACADDR>
  <IPADDR/>
  <STATUS>Unknown</STATUS>
</NIC>
</NICS>
</HSI>
▼<MP>
  <ST>1</ST>
  <PN>Integrated Lights-Out 5 (iLO 5)</PN>
  <FWRI>2.44</FWRI>
  <CID>0x308b2e04e35f3e3c</CID>
  <BBLK/>
  <HWRI>ASIC: 21</HWRI>
  <SN>ILOZ2051050W</SN>
  <UUID>ILOP19719CZ2051050W</UUID>
  <IPM>1</IPM>
  <SSO>0</SSO>
  <PWRM>1.0.7</PWRM>
  <ERS>0</ERS>
  <EALERT>1</EALERT>
</MP>
▼<HEALTH>
  <STATUS>2</STATUS>
</HEALTH>
</RIMP>

```

شکل ۱ نمونه دستگاه امن

```

    <PORT>3</PORT>
    <DESCRIPTION>HP Ethernet 1Gb 4-port 331FLR Adapter</DESCRIPTION>
    <LOCATION>Embedded</LOCATION>
    <MACADDR>a0:d3:c1:f9:fe:36</MACADDR>
    <IPADDR>N/A</IPADDR>
    <STATUS>Unknown</STATUS>
  </NIC>
  <NIC>
    <PORT>4</PORT>
    <DESCRIPTION>HP Ethernet 1Gb 4-port 331FLR Adapter</DESCRIPTION>
    <LOCATION>Embedded</LOCATION>
    <MACADDR>a0:d3:c1:f9:fe:37</MACADDR>
    <IPADDR>N/A</IPADDR>
    <STATUS>Unknown</STATUS>
  </NIC>
</NICS>
</HSI>
<MP>
  <ST>1</ST>
  <PN>Integrated Lights-Out 4 (iLO 4)</PN>
  <FWRI>2.55</FWRI>
  <BBLK>03/05/2013</BBLK>
  <HWRI>ASIC: 12</HWRI>
  <SN>ILOUSE401P1TN </SN>
  <UUID>ILO666532USE401P1TN</UUID>
  <IPM>1</IPM>
  <SSO>0</SSO>
  <PWRM>3.3.0</PWRM>
  <ERS>0</ERS>
  <EALERT>1</EALERT>
</MP>
<SPATIAL>
  <DISCOVERY_RACK>Not Supported</DISCOVERY_RACK>
  <DISCOVERY_DATA>Server does not detect Location Discovery Services</DISCOVERY_DATA>
  <TAG_VERSION>0</TAG_VERSION>
  <RACK_ID>0</RACK_ID>
  <RACK_ID_PN>0</RACK_ID_PN>
  <RACK_DESCRIPTION>0</RACK_DESCRIPTION>
  <RACK_UHEIGHT>0</RACK_UHEIGHT>
  <UPOSITION>0</UPOSITION>
  <ULOCATION>0</ULOCATION>
  <CUUID>35363636-3233-5355-4534-30315031544E</CUUID>
  <UHEIGHT>1.00</UHEIGHT>
  <UOFFSET>0</UOFFSET>
</SPATIAL>
<HEALTH>
  <STATUS>2</STATUS>
</HEALTH>
</RIMP>

```

شکل ۲ نمونه دستگاه آسیب پذیر

توصیه میشود تا:

- در اسرع وقت با مراجعه به آدرس زیر نسبت به دریافت به روز رسانی ها و وصله های امنیتی اقدام شود:

<https://support.hpe.com/hpesc/public/home>

- در صورت عدم استفاده از iLO این سرویس دهنده به صورت کلی از دسترس خارج شود و یا دسترسی به سرویس دهنده iLO از راه دور محدود شود (محدود کردن درگاه های مربوطه توسط فایروال)

- در دسترس بودن این سرویس دهنده بر روی اینترنت خود به تنهایی خطرناک بوده و میتواند ضعف امنیتی به شمار رود. در صورت لزوم دسترسی مدیر سیستم از راه دور، حتماً میبایست این دسترسی با استفاده از روش هایی همانند VPN محدود و کنترل شود.
- لازم به ذکر است که خیلی از حملات رخ داده در روزهای گذشته از طریق شبکه داخلی بوده و محدود کردن دسترسی از راه دور به معنی در امان بودن از سواستفاده احتمالی نخواهد بود. حتماً لازم است که در صورت نیاز به استفاده از این سرویس دهنده آن را در شبکه داخلی نیز محدود نمود. (از طریق روش هایی همانند تعریف VLAN جدا، دسترسی از طریق VPN داخلی و ...)
- همچنین مناسب است تا قابلیت های نرم افزاری این کنترلرها همچون DHCP Client آن ها غیرفعال گردد تا در صورت اتصال پورت به صورت غیر عمد، از دریافت آدرس IP اجتناب کند.
- به صورت کلی توصیه میشود تا دسترسی به درگاه های زیر توسط فایروال محدود شود: درگاه ۸۰ و ۴۴۳ پیش فرض صفحه مدیریت iLO درگاه ۶۲۳ UDP که مختص به IPMI میباشد و درگاه های ۳۳۹۸، ۹۳۰۰، ۳۵۲۰ و ۵۹۰۰ در TCP که برای KVM تحت شبکه یا کنسول راه دور به کار میروند و درگاه های ۱۷۹۸۸ و ۶۲۳ بر بستر TCP که برای متصل کردن Remote ISO کاربرد دارد.

۷ مراجع

- [۱] https://www.cisecurity.org/advisory/a-vulnerability-in-hpe-ilo4-servers-could-allow-for-remote-code-execution_2018-075/
- [۲] <https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2018-7105>
- [۳] <https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2018-7078>